



Fiche de sécurité et composition du matériel

1. Fabricant Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, 32657 Lemgo, Allemagne
Nom commercial Tenons corono-radicaux Vario

2. Composition

- Titane
 - Composants dangereux: non applicable
-

3. Données physiques

- Point d'ébullition: non applicable
 - Pression de vapeur: non applicable
 - Densité de vapeur: non applicable
 - Solubilité dans l'eau: non soluble
 - Aspect: corps solide métallique
-

4. Indications sur le danger d'inflammation et d'explosion

- non applicable
-

5. Indications sur les dangers pour la santé

- non applicable
-

6. Indications sur la réactivité

- ne pas mettre en contact avec les acides, la lessive et les produits décapants
-

7. Méthode d'élimination des déchets

- non applicable
-

8. Informations sur une protection particulière

- non applicable
-

9. Mesures de précautions spéciales

- stocker dans un endroit sec adapté

